P.Prouvost

BAIE DE SOMME

RELEVE DE BALISAGE

SITUATION AU 20 OCTOBRE 2016

ED 50 / Lambert 1 Nord

Etant donné la mouvance des bancs de sable en Baie de Somme
le tracé du chenal est établi à titre indicatif.
Le tracé est susceptible de varier après la date du relevé indiquée.

Direction InterRégionale de la Mer – Manche Est–Mer du Nord
Subdivision Phares et Balises de Dunkerque
Pôle Opérationnel Phares et Balises Saint Valery sur Somme
Tél: 03.22.60.19.70
Fax: 03.22.60.19.75